

Inventaire des sites au titre de l'article 20 de la directive 2006/21/CE du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive. Classement initial effectué sur les critères E,D et III (sauf secteurs de Surmoulin-les Télots, de Peygros et de Maine : cf. note en bas de tableau)

Régions (anciennes)	Dpt	Secteur	Substances exploitées	Classement Environnement	Classement Stabilité	Actions engagées	Etat 2024
Alsace	67	Pechelbronn	Hydrocarbures liquides et gazeux	C-	III	Surveillance et monitoring (DPSM)	
Alsace	68	MDPA	Sel de potasse, magnésie	C-	III	Réhabilitation; travaux de mise en sécurité, surveillance (DPSM)	
Auvergne	03	Charrier-Saint Clément	Cuivre, Plomb	D	I		IEM réalisée
Auvergne	63	Auzelles	Plomb	D	III		IEM réalisée
Auvergne	03	Montmins	Tungstène	E	III		IEM réalisée
Auvergne	43	Marsanges	Fluorine	E	II	EDR partielle réalisée (bureau BIOBASIC) et projet de mise en place de SUP	IEM réalisée
Auvergne	63	Barbecot-Roure	Plomb	E	III	Réhabilitation et surveillance (DPSM)	DPSM
Basse Normandie	61	La Ferrière aux Etangs	Fer	C-	III		Etude réalisée en 2009 indique pas de pollution eaux et sols donc pas d'étude d'orientation programmée pour ce site.
Bourgogne	71	Surmoulin-Les Télots ¹	Bitumes	C+	II		Etude d'orientation et étude sanitaire ciblée sur habitation (site de la Comaille) réalisées.
Bourgogne	71	Maine ¹	Fluorine	C-	I		Pas d'enjeu : pas d'opportunité d'étude d'orientation pour ce site. Aujourd'hui zone de dépôt principale reconverte en parc photovoltaïque (à confirmer)
Bourgogne	71	Chizeuil	Fer, Pyrite	D	I	Réhabilitation, traitement (RHODIA)	Présence de l'exploitant
Bretagne	29	Huelgoat	Plomb	C+	III		IEM réalisée
Bretagne	35	Pont-Pean	Plomb	D	II	Etude environnementale réalisée par GEODERIS en 2007. Etude complétée par étude de la Cellule Inter-Régionale d'Epidémiologie (CIRE)	Pas d'étude programmée du fait des études déjà réalisées (études GEODERIS et CIRE)
Bretagne	35	La Touche	Plomb	E	I	Etudes environnementales GEODERIS (2006 et 2008) et BRGM (2005) Etude GEODERIS complétée par Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires	Pas d'étude programmée du fait des études déjà réalisées (GEODERIS, BRGM)
Languedoc-Roussillon	30	La Croix de Pallières	Plomb, Zinc	D	III	PAC effectué suite à l'inventaire pilote effectué par GEODERIS en 2008. IEM programmée sur Croix de Pallières (BRGM). Travaux de stabilisation prévus sur dépôt de la digue de St Sébastien d'Aigrefeuille, suivi environnemental en cours et IEM prévue (ADEME)	IEM réalisée
Languedoc-Roussillon	30	Lacoste	Plomb/zinc	D	III		IEM réalisée (inclus initialement dans Croix de Pallières)
Languedoc-Roussillon	30	Saint Felix	Pyrite	D	I	PAC effectué suite à l'inventaire pilote effectué par GEODERIS en 2008	IEM réalisée
Languedoc-Roussillon	30	Mas-Dieu et Rousson	Zinc	D	II	PAC effectué suite à l'inventaire pilote effectué par GEODERIS en 2008	IEM en cours
Languedoc-Roussillon	11	Salsigne	Or, Cuivre	C+	III	Surveillance et travaux de réaménagement ; suivi et maintenance station de traitement des eaux (DPSM)	DPSM
Languedoc-Roussillon	30	Chassezac	Plomb	C-	III		Etude d'orientation réalisée. Pas de suite programmée
Languedoc-Roussillon	11	La Caunette	Fer	D	III	Gestion et surveillance (DPSM)	DPSM, voir si intégré à la Combe du Saut (périmètre à préciser)
Languedoc-Roussillon	30	Les Malines	Zinc	E	III	Audit environnemental préliminaire (GEODERIS) et étude environnementale pilote (INERIS). Audit station de traitement des eaux (GEODERIS) ; Surveillance RECYLEX sur la digue des Malines	Réhabilitation ADEME
Languedoc-Roussillon	30	Saint-Sauveur	Zinc	E	III	PAC effectué suite à l'inventaire pilote effectué par GEODERIS en 2008 ; Travaux de réaménagement du site (RECYLEX)	IEM en cours
Languedoc-Roussillon	48	Le Bleyard	Plomb, Zinc	E	III	PAC effectué suite à l'inventaire pilote effectué par GEODERIS en 2008. Audits environnementaux préliminaires réalisés (GEODERIS et INERIS)	IEM réalisée
Limousin	87	Le Bourneix	Or	C-	III	Surveillance et monitoring sur certaines exhaures et sur digue	Présence exploitant

						ICPE	
Limousin	87	Le Bourneix SMB	Or	C-	III	Réhabilitation, traitement par l'exploitant SMB	Présence exploitant
Midi-Pyrénées	09	Pic-de-la-Fourque	Tungstène	D	III	Réhabilitation, traitement et surveillance (DPSM) ;	IEM réalisée
Midi-Pyrénées	81	Noailhac	Zinc	D	III	Réhabilitation, traitement et suivi (RECYLEX) ; surveillance de la digue	Présence exploitant
Midi-Pyrénées	81	Peyrebrune	Plomb	C+	III		Etude d'orientation réalisée. Pas de suite programmée
Midi-Pyrénées	81	Le Dadou	Fluorine	C-	III		Présence exploitant
Midi-Pyrénées	12	Séverac-le-Château	Bitumes	C-	III		Pas minier
Midi-Pyrénées	12	Asprières	Plomb, Fluorine	C+	III		Etude d'orientation et IEM réalisées
Midi-Pyrénées	12	Villefranche	Plomb	D	II	Audit environnemental préliminaire effectué (GEODERIS)	IEM réalisée
Midi-Pyrénées	09	Sentein	Plomb, Zinc, cuivre	E	II		IEM réalisée
Midi-Pyrénées	65	Pierrefitte	Plomb, Zinc	E	II	Surveillance et réhabilitation (RECYLEX) sur la digue minière du site de la Galène	Etude sanitaire ciblée sur habitation réalisée sur le site de la Galène
Midi-Pyrénées	46	Planiolles	Zinc	E	II		IEM réalisée
Pays-de-la-Loire	49	Saint-Pierre-Montmart	Or	D	I	Etude GEODERIS – IEM et plan de gestion en cours par DPSM (dimensionnement des solutions)	2011 : IEM DPSM 2015 : mise en place plan de gestion (traitement passif par lagunage)
Pays-de-la-Loire	44	Abbaretz	Etain	E	II	Etude GEODERIS – IEM et plan de gestion en cours par DPSM (dimensionnement des solutions)	IEM DPSM
Pays-de-la-Loire	49	Segré	Fer	C-	III	Etude stabilité CERCHAR et étude GEODERIS	Etude d'orientation réalisée. Pas de suite programmée
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	83	Peygros ¹	Bauxite	C-	II		Etude d'orientation réalisée. Pas de suite programmée
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	83	Fontsante	Fluorine, Tungstène	C+	III	Surveillance et gestion DPSM de la digue de Lenté (eaux)	DPSM
Rhône-Alpes	07	Chaliac	Plomb, Zinc	D	I		IEM réalisée
Rhône-Alpes	69	Les Ardillats	Plomb	D	I		Etude sanitaire ciblée sur habitation réalisée
Rhône-Alpes	69	Chessy	Cuivre	D	I		Présence exploitant
Rhône-Alpes	07	Largentière	Plomb	E	III		IEM réalisée

1 : Secteurs dont les scores de risques environnement et stabilité sont différents de D, E ou III mais dont un des dépôts présente un aléa glissement profond fort. Ces secteurs sont affichés dans le but d'en garder la mémoire dans l'hypothèse d'un changement d'urbanisation.